


«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ

Շենքի հիմքը	Երկաթբետոնյա միաձույլ և խամբարե:
Շենքի պատերը	Կանոնավոր տուֆ քարերով, արտաքինից առանց սվաղի ու հարդարման , առկա է ուղղահայաց ճաք մոտ 1 սմ լայնությամբ արտաքին պատի վրա : Բավարար վիճակում:
Շենքի միջհարկային ծածկը	Բետոնյա միաձույլ բավարար վիճակում :
Շենքի տանիքը	Ասբոշիֆերից թիթեղներով , փայտյա կավարամածով, բավարար վիճակում :
Դռները	Փայտյա շրջանակներով , հնամաշ :
Լուսամուտները	Մետաղական շրջանակներով, բավարար վիճակում:
Հատակը	Փայտյա , հնամաշ յուղաներկված . անբավարար վիճակում:
Կոմունալ պայմաններ	Էլ. Հոսանք:
Ներքին հարդարումը	Պատերը և առաստաղը ներկված են յուղաներկերով :Առկա են ծեփի քափված տեղամասեր: Բավարար վիճակ :









Պահեստ №2

Ընդհանուր մակերեսը	72քմ ներքին մակերեսով :
Շահագործման տարեթիվը	1987թ
Միջհարկային բարձրությունը	H=3.3մ
Շինության հարկայնությունը	1 հարկ :
Շինության հիմքը	Երկաթբետոնյա միաձույլ և խամբարե,
Շինության պատերը	Կանոնավոր տուֆ քարից, առկա են ուղղահայաց ճաքեր պատի վրա մինչև 2սմ լայնությամբ, անբավարար վիճակում:
Շինության միջհարկային ծածկը	Չունի
Շինության տանիքը	Չունի
Գոնները+լուսամուտներ	Չունի
Հատակը	Գրունտ
Վիճակը	Առանց հարդարման :Անբավարար վիճակ :






«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ





**Պահեստ №3**

Ընդհանուր մակերեսը	69.2քմ ներքին մակերեսով :
Շահագործման տարեթիվը	1987թ
Միջհարկային բարձրությունը	h=3.3մ
Շինության հարկայնությունը	1 հարկ :
Շինության հիմքը	Երկաթբետոնյա միաձույլ և խամբարե,
Շինության պատերը	Կանոնավոր տուֆ քարից, առկա են ուղղահայաց ճաքեր պատի վրա մինչև 2սմ լայնությամբ, անբավարար վիճակում:
Շինության միջհարկային ծածկը	Չունի
Շինության տանիքը	Չունի
Գռները+ լուսամուտներ	Չունի
Հատակը	Գրունտ
Վիճակը	Առանց հարդարման :Անբավարար վիճակ :






«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ

<b>Մագուքի հոր №4</b>	
Ընդհանուր մակերեսը	60քմ ներքին մակերեսով : Չափերը՝ 6մx10մx2մ
Շահագործման տարեթիվը	1989թ
Խորությունը	h= 2.0մ
Շինության պատերը	Ե/Բ միաձույլ D=30սմ, բավարար վիճակում:
Հատակը	Բետոնյա միաձույլ :
Վիճակը	Բավարար վիճակ :
	
<b>Բխումի հոր №5</b>	
Ընդհանուր մակերեսը	303.4քմ մակերեսով : 10մx30մx4.5մ
Կառուցման տարեթիվը	1989թ.
Խորությունը	h= 4.5մ
Շինության պատերը	Ե/Բ միաձույլ D=30սմ, բավարար վիճակում:
Հատակը	Բետոնյա միաձույլ :
Վիճակը	Բավարար վիճակ :
	






«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ




Էլ. ենթակայան №7

Ընդհանուր մակերեսը	43.52քմ ներքին մակերեսով :
Շահագործման տարեթիվը	1988թ
Միջհարկային բարձրությունը	h=4.5մ
Շենքի հարկայնությունը	1 հարկ :
Շենքի հիմքը	Երկաթբետոնյա միաձույլ և խամքարե :
Շենքի պատերը	Կանոնավոր տուֆ քարից, առկա են խոնավության հետքեր ու հողմահարում, գաջի ձեփր տեղ տեղ թափված, անբավարար վիճակում:
Շենքի միջհարկային ծածկը	Ե/Բ կողավոր սալերով. առկա են խոնավության ու ջրահոսքի հետքեր :
Շենքի տանիքը	Միաթեք գլանափաթեթային , անբավարար վիճակում
Դռները+յուսամուտներ	Չունի
Հատակը	Բետոնյա
Վիճակը	Պատերը ներսում սվաղված են գաջի շաղախով, հիմնականում պոկված ու սվաղը թափված, առկա են խոնավության ու ջրահոսքերի հետքեր : Անբավարար վիճակ :









«Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ

Պահեստ №8- գտնվում է քանդված վիճակում	
Ընդհանուր մակերեսը	71.4քմ ներքին մակերեսով :
Շահագործման տարեթիվը	1987թ
Միջհարկային բարձրությունը	H=2.4մ
Շինության հարկայնությունը	I հարկ :
Շինության հիմքը	Երկաթբետոնյա միաձույլ և խամբարե,
Շինության պատերը	Կիսաքանդ վիճակում
Շինության միջհարկային ծածկը	Չունի
Շինության տանիքը	Չունի
Գոները+յուսամուտներ	Չունի
Հատակը	Գրունտ
Վիճակը	Քանդված վիճակ
